

- 技术要求:
- 1.电镀要求: 镀锡
 - 2.不可有毛刺/变形/脏污/裂纹等外观问题.
 - 3.符合可焊接性要求.
 - 4.材质: 紫铜 T2 (Y2)

